

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» августа 2023 г., 15230061000207448365

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-75-85, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району РСО-Алаания
(РФ, 363755, РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от «08» сентября 2023 года № 2308/010-15/66/ВППР

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - детский сад №2 «Белочка» г. Моздока Республика Северная Осетия-Алаания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль (надзорное) мероприятие)

Во исполнение п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год «08» сентября 2023 г. начальником ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алаания подполковником внутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит по программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год, по адресу: РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, д.85 "а"

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ №2 Марухиной Н.Г.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполне нии
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (документы не представлены — котельная, прачечная...)	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479).	10.07.2024г	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (документы не предоставлены)	(п. 17 «б» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	10.07.2024г	
3.	Допущена отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями	(ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25	10.07.2024г	

	пожарной опасности. (линолиум, на момент проверки сертификат не предоставлен)	Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").		
4.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	(п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	10.07.2024г	
5.	Допускается ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра. (старый корпус)	(ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2.19, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	10.07.2024г	
6.	Допускается эксплуатация эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек	(ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический	10.07.2024г	

	менее 1,2 м (новый корпус)	регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).		
7.	Перед эвакуационным выходом не предусмотрена горизонтальная входная площадка глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (эвакуационный выход из музыкального зала)	(ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.1.93*СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	10.07.2024г	
8.	Выходы на чердак с лестничной клетки не предусмотрены через противопожарные люки 2-го типа.	(ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. - Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).	10.07.2024г	
9.	Лестницы 3-го типа не выполнены в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	(ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	10.07.2024г	

10.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, выполнена менее 1,35 м	(ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	10.07.2024г	
11.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2м	(ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	10.07.2024г	
12.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, (допускается эксплуатация незащищенных металлических конструкций на лестничных маршах).	(п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	10.07.2024г	
13.	Не выполнены мероприятия по недопущению распространения пожара, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжения горения (перегородка, отделяющая помещение дежурного от	(п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях	10.07.2024г	

	коридора)	пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.7.1СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). п. 4.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»		
14.	Декларация пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501-ТО-431 от 25.11.2020г несет недостоверную информацию.	(ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	10.07.2024г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Начальник ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
подполковник внутренней службы Панасенко В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 08 » сентября 2023 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

Заведующая МБДОУ №2 г. Моздок
Марухина Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«08 » сентября 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919177

Владелец Марухина Наталия Гургеновна

Действителен с 25.03.2023 по 24.03.2024